



數據表

VGC10



1. 數據表

1.1. VGC10

一般屬性		最小值	一般值	最大值	單位			
		5 %	-	80 %	[真空]			
真空		-0.05	-	-0.810	[巴]			
		1.5	1.5 - 24		[inHg]			
氣流		0	-	12	[升/分鐘]			
	附默認連接件	-	-	6 *	[kg]			
有效載荷		-	-	13.2 *	[1b]			
行 XX 单X 1円	附自訂連接件	-	10	15	[kg]			
		-	20	33.1	[1b]			
真空吸盤		1	-	7	[個]			
夾持時間		-	0.35	-	[秒]			
釋放時間		-	0.20	-	[秒]			
真空泵		整合、電	整合、電動 BLDC					
灰塵過濾器		整合 50μm	整合 50μm,現場可更換					
IP 等级		IP54	IP54					
尺寸		101 x 100	x 100	[mm]				
		3.97 x 3.	.94 x 3.94	[inch]				
重量		0.814		[kg]				
		1.79		[1b]				

^{*} 透過使用三個 40mm 吸盤。如需更多資訊,請參考無孔材料所需的吸盤數取決於有效載荷和 真空度表格。

工作條件	最小值	一般值	最大值	單位
電源	20.4	24	28.8	[伏特]
電流消耗	50	600	1500	[毫安]
工作溫度(夾爪和真空吸盤)	0	-	50	[°C]
	32	-	122	[°F]
相對濕度(無冷凝)	0	-	95	[%]


保固期限: 3 年或 3,000,000 次循環,以先到者為准,具體條款詳見合作夥伴協議中的官方 保固條款。



2 通道


VGC10 有 4 個孔,可以根據需要使用帶有真空吸盤或堵頭螺釘的配件。其也有線條顯示孔是相通的。當通道 A 和 B 獨立用於真空時,這很有用。







轉接板

VGC10 附帶轉接板,可提供額外的靈活性,以將真空杯定位在不同的配置中。




轉接器板有 7 個孔,可以根據需要使用帶有真空吸盤或堵頭螺釘的配件。其也有線條顯示孔 是相通的。當通道 A 和 B 獨立用於真空時,這很有用。







轉接器板可通過旋轉 90°放置在不同的位置。參考在夾爪外殼上標記的字母 A 和 B,可以放置轉接器板分隔兩個通道或進行連通。如果轉接板如下圖左側所示放置,兩個通道將被分開,它們可以單獨使用或組合使用。如果轉接器板如右圖所示放置,兩個通道都將連通,可以獲得更高的氣流,儘管兩個通道必須結合使用。







要安裝轉接板,只需將機械夾爪上的 4 個接頭或盲孔螺釘鬆開,根據所需的配置選擇正確的 角度來定位轉接板,然後用 4 Nm 擰緊扭力擰緊這 4 個螺釘。





注释

請注意,適配器板中的 0 型環沒有打膠,可以將其拉出。如果拉出,只需要將 其放回原位,夾爪就可以像之前一樣工作。

擴展管

擴展管提供額外的 50 mm 長度,以到達狹窄的空間。





注释


請記住,當同時使用兩個通道時,應使轉接板保持旋轉,以達到更高的空氣流量。

只需要用螺釘擰緊即可以將擴展管安裝在任意孔,並在頂部安裝接頭,如下圖所示。




不同的安裝配置以及所提供的連接件如下圖所示。










自訂轉接板和快速接頭

VGC10 設計為允許使用者使用自己的轉接器板,建立不同的配置。建立自訂轉接器板需要的尺寸如下圖所示。




可以使用推入式配件連接 4mm 真空管,以創建需要遠端真空的自訂配置。大部分情況下,這一尺寸足以從夾爪中的泵中產生所需的真空水準。





如果需要購買更多部件,快速接頭的商業名稱是 Fitting QSM-G1/8-4-I-R。 附帶自製轉接板和遠程真空的自訂配置的示例如下所示。



下圖顯示了快速接頭與一般接頭的連接方法。



有效載荷

VG 機械夾爪的起重能力主要取決於以下參數:



- 真空吸盤
- 真空
- 氣流

真空吸盤

為您的應用選擇合適的真空吸盤至關重要。VG 機械夾爪配備普通的 15、30 和 40 毫米硅膠真空吸盤(請參見下表),適用於堅硬和平坦的表面,但不適用於不平整的表面,並且可能會在工件上留下硅膠的微觀痕迹,這可能會導致後續的一些噴漆工藝出現問題。

圖片	外直徑 [mm]	內直徑 [mm]	抓取面積 [mm2]
Dropox	15	6	29
(g)robal	30	16	200
(§) robot	40	24	450

對於非多孔材料,強烈推薦 OnRobot 吸盤。一些最常見的非多孔材料如下所示:

- 複合材料
- 玻璃
- 高密度紙板
- 高密度紙
- 金屬
- 塑料
- 表面密封的多孔材料
- 塗漆木材

在理想情況下,是使用無氣流通過工件的非多孔材料工件工作,下表顯示了根據有效載荷(工件質量)和使用真空的所需吸盤數和吸盤尺寸。

非多孔材料所需吸盤數取決於有效載荷和真空 :



	15 mm			30 mm					40 mm				
有效載荷 (kg)	真空 (kPa)			真空 (kPa)					真空 (kPa)				
7472012013 (87	20	40	60	75	20	40	60	75		20	40	60	7:
0.1	3	2	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
0.5	13	7	5	4	2	1	1	1		1	1	1	1
1	-	13	9	7	4	2	2	1		2	1	1	1
2	-	-	-	14	8	4	3	2		4	2	2	1
3	-	-	-	-	12	6	4	3		5	3	2	2
4	-	-	-	-	15	8	5	4		7	4	3	2
5	-	-	-	-	-	10	7	5		9	5	3	3
6	-	-	-	-	-	12	8	6		10	5	4	3
7	-	-	-	-	-	13	9	7		12	6	4	4
8	-	-	-	-	-	15	10	8		14	7	5	4
9	-	-	-	-	-	-	12	9		15	8	5	4
10	-	-	-	-	-	-	13	10		-	9	6	5
11	-	-	-	-	-	-	14	11		-	9	6	5
12	-	-	-	-	-	-	15	12		-	10	7	6
13	-	-	-	-	-	-	16	13		-	11	8	6
14	-	-	-	-	-	-	-	14		-	12	8	7
15	-	-	-	-	-	-	-	15		-	13	9	7



注释

爲了可以使 7 個(15mm)、4 個(30mm)或 3 個(40mm)以上的真空吸盤可與 VGC10 配合使用,將需要一個自訂轉接板。

在如下公式中使提升力與有效載荷相等,綜合考慮 1.5G 的加速度,建立上表。



數量
$$Cups$$
 * 面積 $Cup[mm] = 14700 \frac{Payload [kg]}{Vacuum [kPa]}$

通常最好使用比所需更多的真空吸盤,以適應振動、洩漏和其他意外情况。然而,真空杯越多,預計漏氣(空氣流量)就越多,夾爪中流動的空氣越多,將導致夾持的時間越長。

當使用多孔材料時,通過使用 OnRobot 吸盤達到的真空將取決於材料本身並且將處於規格規定的範圍內。一些最常見的非多孔材料如下所示:

- 織物
- 泡沫
- 開孔泡沫
- 低密度紙板
- 低密度紙
- 多孔材料
- 未經處理木材

請參見下表的一般建議,以防特定材料需要其他吸盤。

工件表面	真空吸盤形狀	真空吸盤物料
堅硬平坦	正常或雙唇	矽膠或丁腈橡膠
軟塑膠袋或塑膠袋	專用塑膠袋類型	專用塑膠袋類型
堅硬彎曲或不平整	薄雙唇	矽膠或軟丁腈橡膠
待後續噴漆	任何類型	僅丁腈橡膠
不同的高度	1.5 或更多斜面	任何類型



注释

在標準類型不足以滿足需要的情況下,建議諮詢真空杯專家以找到最佳真空杯。

鋁箔和 Ø25 袋專用吸盤

這種吸盤提高了真空夾持器在不規則、成角度手臂運動時在鋁箔、薄紙、塑膠袋表面拾取和放置工件的能力。




	25 mm						
吸盤數	1 2 3 4						
表面		k	g				
鋁箔	0.83	1.07	1.43	1.57			
薄紙	1.08	1.71	2.23	3.21			
鋁箔 - 圓形	1.28 2.32 3.32 4.25						
塑膠袋	0.32	0.54	0.63	0.74			

真空吸盤使用符合美國食品药品监督管理局(FDA)要求的硅橡膠。 使用此真空吸盤可以減少在吸取薄工件(薄膜、乙烯樹脂等)過程中產生的褶皺:







此真空吸盤屬於配件,需要單獨購買。要購買真空吸盤,您可以從 VGx 夾持器的採購記錄獲取供應商的聯繫方式。


• 鋁箔和 Ø25 袋專用吸盤 - PN 106964

接頭和盲孔螺釘

只需將吸盤從接頭上拔下即可更換吸盤。要移除 15 mm 直徑真空吸盤可能有點挑戰。按照建議,儘量將硅膠拉伸到一側,然後將其拔出。



可用盲孔螺釘堵塞不使用的孔,並可將每個接頭更換為不同的類型,以配合所需的吸盤。可用所提供的 3 mm 艾伦扳手,通過擰緊(2Nm 擰緊扭力)或鬆開螺釘安裝或拆除接頭和盲孔螺釘。



螺紋尺寸為常用的 G1/8";允許將標準接頭、盲板和擴展器直接安裝到 VG 機械夾爪 上。

真空

真空是指相對於大氣壓力達到的絕對真空百分比,即:

真空%	Bar	kPa	inHg	一般應用
0%	0.00rel.	0.00rel.	0.0rel.	無真空/無起重能力
	1.01 abs.	101.3 abs.	29.9 abs.	
20%	0.20rel.	20.3rel.	6.0rel.	紙板和薄塑膠
	0.81 abs.	81.1 abs.	23.9 abs.	
40%	0.41rel.	40.5rel.	12.0rel.	輕型工件和延長真空吸盤使用壽命
	0.61 abs.	60.8 abs.	18.0 abs.	
60%	0.61rel.	60.8rel.	18.0rel.	重型工件和牢固固定的夾爪
	0.41 abs.	40.5 abs.	12.0 abs.	
80%	0.81rel.	81.1rel.	23.9rel.	最大真空不建議
	0.20 abs.	20.3 abs.	6.0 abs.	

真空 kPa 設定為目標真空。泵將以全速運行,直到獲得目標真空,然後以必要的較低速度運行,以維持目標真空。

大氣壓力隨天氣、溫度和海拔而變化。VG 機械夾爪自動補償高達 2 公里的海拔高度,此處的氣壓約為海平面的 80%。


氣流

氣流是為了保持目標真空而必須泵送的空氣量。完全密封的系統不會有任何氣流,而現實生活中的應用有來自兩個不同來源的較小空氣洩漏:


- 真空杯唇洩漏
- 工件洩漏

真空杯下的最小洩漏量很難發現(見下圖)。






工件洩漏可能更難以識別。看似密封的部件可能並未密封。典型的示例是粗糙的紙板箱。在薄外層上,通常需要大量的氣流在上面產生壓差(見下圖)。



因此,用戶必須注意以下情況:

- VG 機械夾爪不適用於大多數無塗層、粗糙的紙板箱。
- 必須特別注意洩漏,例如真空杯形狀和表面粗糙度
- VG 機械夾爪的空氣流量能力如下圖所示:






注释

檢查紙板箱是否足够密封的最簡單方法是使用 VG 機械性夾爪進行測試。 高真空百分比設定不能提高瓦楞紙板的提升能力。事實上,建議使用較低的設 定,例如 20%。

低真空設定可减少真空杯下方的空氣流量和摩擦。這意味著 VG 機械夾爪過濾器和真空杯的使用壽命更長。



1.2. VGC10 裝箱物品




- 1 VGC10
- (4) d15 mm Vacuum Cups
- (7) M6x10 mm Screws
- (10) Allen 3 mm Keys


- (2) d40 mm Vacuum Cups
- (5) Fittings
- 8 Blind screws
- (11) Adaptor Plate

- 3 d30 mm Vacuum Cups
- 6 Push-in Fittings
- 9 Torx T30
- (12) Extension Pipe 50 mm




1.3. VGC10





所有尺寸均以毫米(mm)和 [英吋 (inch)]計。





所有尺寸均以毫米 (mm) 和 [英吋 (inch)]計。